



**Figura 1** facciata sud/est del fabbricato a cui appartiene l'immobile pignorato in Pratella alla via Ravone n.1



**Figura 2** facciata nord del fabbricato a cui appartiene l'immobile pignorato in Pratella alla via Ravone n.1



**Figura 3** accesso al vano scala comune del fabbricato



**Figura 4** ingresso al piano seminterrato dal vano scala comune del fabbricato



**Figura 5** rampa carrabile per accesso al piano seminterrato in corso di costruzione



**Figura 6** rampa carrabile per accesso al piano seminterrato in corso di costruzione






**Figura 7** accesso al box auto con wc e deposito al piano seminterrato



**Figura 8** accesso al deposito annesso al box al piano seminterrato



**Figura 9** box auto al piano seminterrato



**Figura 10** box auto al piano seminterrato



**Figura 11** wc interno al box al piano seminterrato



**Figura 12** deposito annesso al box al piano seminterrato



LOTTO N.5  
BOX AUTO CON WC E DEPOSITO  
AL PIANO SEMINTERRATO  
PARTICELLA 5065 SUB 11





Figura 17 Planimetria secondo la CILA del 12/02/2018 prot. n.811 - LOTTO N.5

DIFFORMITA' URBANISTICA  
LOTTO N.5  
BOX AUTO CON WC E DEPOSITO  
AL PIANO SEMINTERRATO  
PARTICELLA 5065 SUB 11




Figura 18 Planimetria delle difformità urbanistiche del LOTTO N.5